

XPRESS ULTRA™ INSTALLATION KIT



REAL OPTIC

- 1 OCC Soft Case & Termination Pad
- 2 Fiber Disposal Unit
- 3 Standard Cleaver
- 4 Launch Cables
- 5 Fiber Checker
- 6 Buffer Remover
- 7 Fiber Stripper
- 8 Kevlar Scissors
- 9 Lint Free Wipes



INSTALACION FACIL EN MENOS DE 2 MINUTOS

El Kit de Instalación Xpress Ultra™ contiene todo lo necesario para la instalación de conectores Xpress Ultra™ SC y LC.

No se requiere epoxy, película de pulido ni otros consumibles, y no es necesario contar con energía eléctrica, lo que permite a los instaladores completar rápidamente las instalaciones.

CARACTERISTICAS

- Instalación rápida para minimizar los costos de mano de obra en el lugar
- Compatible con conectores y adaptadores LC y SC convencionales
- Operación sencilla
- Montaje rápido en menos de 2 minutos
- Sin necesidad de adhesivos ni pulido
- Herramienta compacta que no requiere energía eléctrica

ORDER CODE	DESCRIPTION
RFCTK	Xpress Ultra™ Field Installation Kit with Flat Cleaver - Standard

DESCRIPTION	OCC PN
Xpress Ultra™ Field Installation Kit with Flat Cleaver - PREMIUM	RFCTK
Jacket and 250µm Fiber Stripper + 125µm Buffer Remover	RFDFS
Thermal Buffer Removal Tool	RFCTBRT
Replacement Blade Set	RFCTBRB
Lint Free Dry Wipes	RFCLFDW
Fiber Optic Cleaning Pen	RFCCP
Kevlar Scissors	RFCKS
Fiber Disposal Unit	RFCFD
Fine Permanent Marker Pen	RFCMPMP
Fiber Checker	RFCSM
2.5mm to 1.25mm Adapter	RFCSADAPT
Launch Cables	RFCLCB
OCC Soft Case & Termination Pad	RFCCASE
Precision Cleave Tool (Flat) - Standard	FOCT